Бараат, Цээл, Бүрд багт гүн өрмийн худаг гаргах ажлын техникийн тодорхойлолт/тавигдах шаардлага/

1. Усны нөөц сайтай байх /шавхагдахгүй/
2. Төмөр труба хоолой суурилуулах
3. Трубаны амсарт хамгаалалтын таг гагнах
4. Худгийн насос, дагалдах хэрэгслийн хамт байрлуулах
5. Мал услах онгоц суурилуулах