БАТЛАВ.
ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ,
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДАРГА
Д.НАРАНСҮХ

9081488 1116128907

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ШААРДЛАГАТАЙ УРВАЛЖ, БОДИСЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Хэмжих нэгж, тоо ширхэг	Хэрэглээ, ашиглалт, чанарын техникийн үзүүлэлт	Тоног төхөөрөмжийн зураг
1	2	3	4	5
Багц 1. Хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээний хэрэгсэл				
1.	PVC фильтер, хайрцагтаа 50 ширхэгтэй	15	Загвар: SKC Inc, PVC filter Шүүлтүүрийн төрөл: PVC Шүүлтүүрийн нүхний хэмжээ: 0.5 µм Шүүлтүүрийн диаметр: 37 мм Багц: 1 багцдаа 50 ширхэгтэй	
2.	PVC фильтер	10	Загвар: SKC Inc, PVC filter Шүүлтүүрийн төрөл: PVC Шүүлтүүрийн нүхний хэмжээ: 0.5 µм Шүүлтүүрийн диаметр: 37 мм Багц: 1 хайрцагтаа 100 ширхэгтэй	
3.	MCE фильтер, хайрцагтаа 100 ширхэгтэй	4	Загвар: SKC Inc, MCE filter Шүүлтүүрийн төрөл: Мембран Шүүлтүүрийн нүхний хэмжээ: 0.8µм Шүүлтүүрийн диаметр: 37мм Багц: 1 багцдаа 100 ширхэгтэй	
4.	MCE, Solu-cap бүрхүүлтэй фильтер, хайрцагтаа 50 ширхэгтэй	4	Загвар: SKC Inc, Solu cap, 37 mm Шүүлтүүрийн төрөл: Мембран Шүүлтүүрийн нүхний хэмжээ: 0.8µм Шүүлтүүрийн диаметр: 37мм Шүүлтүүрийн хийц: Шүүлтүүрийг урьдчилсан байдлаар угсарч бэлдсэн 1 Хайрцаг: 50 ширхэгтэй	

5.	Асбестын сорьц цуглуулах кассет, шүүлтүүр, хайрцагтаа 50 ширхэгтэй	4	Загвар: SKC BestChek Asbestos Cassettes Багц: 1 багцдаа 50 ширхэгтэй Төрөл: Асбестын сорьц цуглуулах	
6.	Бензин тодорхойлох индикатор гуурс	6	Загвар: Gastec Benzene 121S 1 хайрцагтаа 5 ширхэгтэй	
7.	Циантустөрөгч тодорхойлох гуурс	2	Загвар: Gastec 12L Hydrogen cyanide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
8.	Хлорын хий тодорхойлох индикатор гуурс	2	Загвар: Gastec 8La Chlorine 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
9.	Хлорформ тодорхойлох индикатор гуурс	1	Загвар: Gastec 137LA Chloroform 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
10.	Изопрофилийн спирт тодорхойлох индикатор гуурс	1	Загвар: Gastec 113L Isopropyl alcohol 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
11.	Устөрөгчийн хэт исэл тодорхойлох индикатор гуурс	2	Загвар: Gastec 32 Hydrogen peroxide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
12.	Ксилол тодорхойлох индикатор гуурс	3	Загвар: Gastec 123L Xylene 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
13.	Формальдегид тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	10	Загвар: Gastec 91L Formaldehyde 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
14.	Ацетон илрүүлэх индикатор гуурс	2	Загвар: Gastec 151L Acetone 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
15.	Аммиак илрүүлэх идэвхгүй индикатор гуурс	4	Загвар: Gastec 3D Ammonia 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
16.	Толуол тодорхойлох	6	Загвар: Gastec 122DL Toluene 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	

	идэвхгүй индикатор гуурс			
17.	Нүүрстөрөгчийн дутуу исэл тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	8	Загвар: Gastec 1DL Carbon monoxide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
18.	Трихлорэтилен тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	4	Загвар: Gastec 132D Trichloroethylene 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
19.	Этанол тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	2	Загвар: Gastec 112D Ethanol 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
20.	Хлорт устөрөгч тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	2	Загвар: Gastec 14D Hydrogen chloride 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
21.	Хүхэрт устөрөгч тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	10	Загвар: Gastec 4D Hydrogen sulphide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
22.	Азотын давхар исэл тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	10	Загвар: Gastec 9DL Nitrogen dioxide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	
23.	Хүхрийн давхар исэл тодорхойлох идэвхгүй индикатор гуурс	6	Загвар: Gastec 5D Sulphur dioxide 1 хайрцагтаа 10 ширхэгтэй	

ХЯНАСАН:
САНХҮҮ, ДААТГАЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА Н.НОРОВБАНЗАД

БОЛОВСРУУЛСАН:
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ГАЗРЫН ЛАВЛАГАА
ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧ Б.ЦЭЛМҮҮНГАРАВ