БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН МАГАДЛАЛЫН ДҮГНЭЛТИЙН НЭГТГЭЛ

2023 оны 06 дугаар сарын 15 Дугаар 857/2023 Улаанбаатар хот

Барилга, байгууламжийн байршил:	Дундговь аймгийн Луус сумын 3 дугаар баг
Барилга, байгууламжийн нэр, зориулалт:	200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг төсөл, төсөв
Зураг төслийн шифр:	**НА-022/2022**
Хүчин чадал:	**Засварын ажил:** 1,586.0 м^2
Захиалагч:	Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Санхүүжилтийн эх үүсвэр:	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгчийн нэр:	"Нануто" ХХК
Регистрийн дугаар:	РД: 2888459
Тусгай зөвшөөрлийн хүчинтэй байх хугацаа:	2024.02.11
Ажлын төрөл:	1.1.1, 1.1.2, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6 заалтын дагуу
Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын даргын баталсан 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 24/2022 дугаартай засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгавар
Зураг төсөл боловсруулах гэрээ, баталсан албан тушаалтан, дугаар, огноо:	Дундговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, "Нануто" ХХК-ийн хооронд байгуулсан 2022 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн ДУЗДТГ-ОНХС/2022/70 дугаартай зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ

Зөвшөөрөлцсөн байгууллагууд:

Дундговь аймгийн Ерөнхий архитектор	Э.Энхмэнд
Дундговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга	Э.Чагнаадорж
Дундговь аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, Хурандаа	М.Адъяабаатар
Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга	Ш.Төрбат

Техникийн нөхцөл олгосон байдал:

Техникийн нөхцөл	Олгосон байгууллага	Дугаар, огноо:	Хүчинтэй байх хугацаа:
Дулаан хангамж:	Шаардлагагүй		
Усан хангамж, ариутгах татуурга:			
Цахилгаан хангамж:			
Холбоо дохиолол:			

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл:

Зураг төслийн бүрдэл:	Зураг төсөл		Магадлал хийсэн экспертийн нэр
	Гүйцэтгэсэн байгууллага:	Шалгасан архитектор, инженер	

Барилга архитектур:	"Нануто" ХХК	Н.Нямдорж	Т.Ганзориг
Халаалт, агаар сэлгэлт:	"Нануто" ХХК	П.Өлзийбат	Б.Бат-Эрдэнэ
Дотор цэвэр, бохир ус:	"Нануто" ХХК	Э.Энхзаяа	С.Батдэлгэр
Дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж:	"Инженеринг дизайн" ХХК	М.Оргил	Ч.Наранцэцэг
Дотор холбоо, дохиолол:	"Инженеринг дизайн" ХХК	Ш.Бат-Эрдэнэ	Ж.Зоригт
Төсөв:	"Нануто" ХХК	Б.Баасанцэрэн Мэргэшсэн төсөвчин	Б.Сарантуяа
Зураг төсөлд магадлал хийсэн экспертүүдээс зөвшөөрсөн **6**, татгалзсан эксперт байхгүй байна.			

Дундговь аймгийн Луус сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дэх 200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын ажлын төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо

№	Барилга угсралтын ажлын			
	Тодорхойлолт	Төсөвт өртөг /төг/	Хүчин чадал	Нэгж өртөг /төг/
1	а/. Барилга угсралтын ажил:			
ББ	Шинээр тоосгон хана өрж шавардаж будаж тосон будгаар будах, хуучин будагтай хана, тааз цэвэрлэж будах плита, паркетан шал хийх, гадна хана хөөсөөр дулаалах, дээврийн дулаалга, хар цаас наах, усны хаялга, төмөр эдлэлүүд угсрах ажилбар хийгдэнэ	394,158,326.0	1,586.0	248,523.5
ХАС	Халаалтын ган яндан *Ф*25, *Ф*32, *Ф*40 мм, металл хуванцар хоолой хуваарилах коллектортой панелан радиатор	129,847,752.0	1,586.0	81,871.2
ЦБУ	Цайрдсан яндан *Ф*50 мм, хуванцар хоолой *Ф*15, *Ф*20, *Ф*25 мм	19,469,223.0	1,586.0	12,275.7
ДГ-ХТ	ЕС, ХС, гэрэлтүүлэг, дотор монтажийн утас, кабель	100,980,655.0	1,586.0	63,670.0
ХД	Суурин телефон, компьютерын сүлжээ, галын болон хамгаалалтын дохиолол, дүрс ажиглалт, зарлан мэдээлэх	50,843,137.0	1,586.0	32,057.5
Буулгах ажил	Модон шал, хулдаасан шал бетон шал, хаалга, цонх, дээвэр, тоосгон хананууудыг буулгасан	40,907,566.0	1,586.0	25,792.9
	Хэсгийн дүн:	**736,206,659.0**	**1,586.0**	**464,190.8**
2	б/. Тоног төхөөрөмжийн ажил:			
ТТ	Агаар шүүгч KF5 50-30	385,300.0	1.0	385,300.0

ТТ	Агаар шүүгч KF5 70-40	492,702.0	1.0	492,702.0
ТТ	Цахилгаан удирдлагатай хавхалга LKFS-50-30-230	958,360.0	1.0	958,360.0
ТТ	Цахилгаан удирдлагатай хавхалга LKFS-70-40-230	2,517,340,.0	2.0	1,258,670.0
ТТ	Сэнс гр 70-40/35-4D n=1440m P=3.53 кВт	5,727,238.0	1.0	5,727,238.0
ТТ	Сэнс гр 50-25/22-4D n=1440m P=0.59 кВт	3,856,730.0	1.0	3,856,730.0
ТТ	Цахилгаан халаагч 15кВт EOS 70х40	5,219,080.0	1.0	5,219,080.0
ТТ	Цахилгаан халаагч 30кВт EOS 70х40	7,041,951.0	1.0	7,041,951.0
ТТ	Дуу намдаагч TKU 70х40	3,446,190.0	3.0	1,148,730.0
ТТ	200 л эзлэхүүний ус халаагч	80,000.0	1.0	80,000.0
ТТ	НӨАТ	2,972,489.0		
ТТ	Нормчлолын сан	53,505.0		
ТТ	Захиалагчийн албаны зардал	594,498.0		
ТТ	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	297,249.0		
ТТ	Магадлашгүй ажлын зардал	594,498.0		
Хэсгийн дүн:		**34,237,130.0**		
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:		**770,443,789.0**		

Төсөв:
Эксперт нь: Дундговь аймгийн Луус сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дэх 200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын ажлын нийт төсөвт өртгийг **770 443 789** /долоон зуун далан сая дөрвөн зуун дөчин гурван мянга долоон зуун наян ес/ төгрөгөөр хянасан байна.

"Барилгын тухай" Монгол улсын хуулийн /шинэчилсэн найруулга 2016 он/ 38.1.2-т "барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсгийг боловсруулсан зохиогч тухайн зураг төслийг баталгаажуулан, мэргэжлийн хариуцлага хүлээх", 38.1.3-т "зураг төсөл зохиогч хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэн эсэхэд хяналт хийж баталгаажуулан, хариуцлага хүлээх", 39.4-т "Эксперт барилга байгууламжийн зураг төслийн холбогдох хэсэгт магадлалын дүгнэлт гаргаж, мэргэжлийн хариуцлага хүлээнэ.", 39.5-д "Экспертийн эрх бүхий хуулийн этгээд барилга байгууламжийн зураг төслийг хууль тогтоомж, норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагад нийцсэнийг нотолж, техникийн шийдлийн талаарх дүгнэлт гаргаж, хариуцлага хүлээнэ".

Дундговь аймгийн Луус сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэр дэх 200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг төсөл, төсөвт "Барилгын тухай хууль"-ийн 34.1.4, 34.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны "Төрийн зарим чиг үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх тухай" 51 дүгээр тогтоол, 2019 оны 108 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм", "Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм" /БНбД 81-94-12/, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 217 дугаар тушаалаар батлагдсан "Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай", 2020 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн 30 дугаар тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" /БНбД 81-95-12*/2020/, Дундговь аймгийн Луус сумын Засаг даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрийн 02/63 дугаартай албан бичгийг тус тус үндэслэн магадлал хийх ажлыг зохион байгуулж, нэгтгэн бүртгэлийн дугаар олгов.

Дүгнэлтийн нэгтгэл нь экспертүүдийн **9** хуудас магадлалын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй.

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛД МАГАДЛАЛ ХИЙХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ	Ц.АМАРСАНАА
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР	Д.АЛТАНХУЯГ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА	Э.ХАНГАЛ
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, МАГАДЛАЛЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН	М.МАРГАД-ЭРДЭНЭ

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр /Барилга архитектур:/
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 21 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Нануто" ХХК
4	Зургийн шифр	НА-022/2022
5	Хуудасны тоо	20
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Даалгавар: Дундговь аймгийн Луус сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгавар, Дугаар: 24/2022, 2022 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр батлагдсан. Эх загвар зураг:1 үе шаттай тул эх загвар зураггүй.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Дундговь аймгийн луус сумын 3-р баг, "200 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга" засварын ажил / ажлын зураг / Дундговь аймгийн ерөнхий архитектор Э.Энхмэнд батласан. Зөвшилцсөн: Дундговь аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Э.Чагнаадорж Дундговь аймгийн ОБГ-ын дарга, хурандаа М.Адъяабаатар Дундговь аймгийн МХГ-ын дарга Ш.Төрбат
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Дундговь аймгийн Луус сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгаварт уялдуулж, норм дүрэм стандартыг баримтлан зураг төслийг боловсруулсан байна. 200 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилга нь 21,05х37,69 хэмжээтэй тоосгон ханатай, хавтан хучилттай 2 давхар үйлчилгээний зориулалттай барилга болно.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Засварын ажлын зураг тул норм, дүрмийн дагуу боловсруулсан үндсэн барилгын төлөвлөлтийг өөрчлөхгүйгээр засварын зургийг гүйцэтгэнэ.
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	Одоо байгаа барилгад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулаагүй, норм дүрмийн дагуу төлөвлөлтгүй тул засварын зурагт шийдэх шаардлагатай.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Дүгнэлтгүй
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 1-79 Т.Ганзориг /...../

2023 оны 03 сарын 21 өдөр

МОНГОЛ УЛС Тулгаагийн ГАНЗОРИГ ЗӨВЛӨХ АРХИТЕКТОР ЗА-БА 2020-2025

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Халаалт, агаар сэлгэлт:/**
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 27 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Нануто" ХХК
4	Зургийн шифр	НА-022/2022
5	Хуудасны тоо	13
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дундговь аймгийн ГХБХБГазрын даргын баталсан 2022 оны 11-р сарын 16-ны өдрийн №24/2022 тоот Луус сумын соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгавар, Байгаль, цаг уурын өгөгдлийг БНбД23-01-09 нормын дагуу авч тооцсон. Гадна агаарын тооцооны температур t=-29°C
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	-
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНбД41-01-11/, Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт /БНбД23-01-09/, Барилгын дулаан хамгаалалт /БНбД25-01-20/ зэрэг норм, нормативын баримт бичгийн дагуу зохиогдсон.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	-
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	тусгаагүй.
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо байхгүй.
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	ХАС-ын ажлын зураг төсөл тул шаардлагагүй. БА ажлын зураг төслөөс үзнэ үү.
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	-
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	ХАС-ын засварын ажлын зураг төсөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санлыг хавсралт №2-с харна уу.

Дүгнэлт бичсэн
Эксперт № 3-9 Б.Бат-Эрдэнэ /...../

2023 оны 03 сарын 27 өдөр

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Дотор цэвэр, бохир ус:/**
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 19 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Нануто" ХХК
4	Зургийн шифр	НА-022/2022
5	Хуудасны тоо	Зургийн бүх хуудас 8
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Дундговь аймаг. Луус сумын 3-р багт баригдах 200хүний суудалтай соёлын төвийн барилгын засварын дотор ус хангамж ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зургийг хийхдээ барилга доторхи ус хангамж ариутгах татуурга.БН а Д-40-05-16- г ашигласан байна.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 6-5 С.Батдэлгэр /...../ 2023 оны 03 сарын 19 өдөр		

ℹ Мэдээлэл амжилттай хадгалагдлаа. ×

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Дотор гэрэлтүүлэг, хүчит төхөөрөмж:/**
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Инженеринг дизайн " ХХК
4	Зургийн шифр	ШИФР:ИД-38/2022
5	Хуудасны тоо	ХТ-15 хуудас
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дотор цахилгаан хангамжийн засварын зураг төсөл
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Дундговь аймгийн Луус сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах даалгавар. Дундговь аймгийн Газрын харилцаа Барилга хот байгуулалтын Газрын дарга Э.Чагнаадоржийн 2022.11.16-ны өдрийн дугаар 24/2022 тоотоор баталсан зургийн даалгаварыг үндэслэсэн. БА-ын зурагт зөвшөөрөлцсөн.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Дотор цахилгаан хангамжийн зураг төсөлд иш татсан баримт бичгийн жагсаалт. Барилга байгууламжийн аянга хамгаалалтын зураг төсөл зохиох заавар /БД43-101-03/ Орон сууц олон нийтийн барилгын төхөөрөмжийг төлөвлөх ба угсрах /БД43-102-07/ Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн таних тэмдэглэгээний стандарт MNS3757-16-2015 Цахилгаан байгууламжийн дүрэм /БД43-101-03/-ийг үндэслэн боловсруулсан. Байгалын ба зохиомол гэрэлтүүлэг БНбД23-02-08 Аянга хамгаалалт газардуулгыг хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг Инженер геологийн "Буурь хөрс" ХХК-ийн /архив №2020/055 тоот инженер геологийн дүгнэлтийг үндэслэн хөрсний цахилгаан эсэргүүцлийг тооцож төлөвлөсөн.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	-

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушааг
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Дотор холбоо, дохиолол:/**
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Инженеринг дизайн " ХХК
4	Зургийн шифр	ИД-38/2022
5	Хуудасны тоо	6 хуудас
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	Дундговь аймгийн Газрын Харилцаа , Барилга , Хот Байгуулалтын Газрын 2022 оны 11 сарын 16 ны өдөр баталсан 24/2022 тоот засарын ажлын зураг төсөл боловсруулах даалгавартай. / Холбооны нэгдсэн системд холбогдох нөхцөл тавигдсан /. Барилгын их засварын үед гүйцэтгэх ажлуудыг барилгын байгуулалтын зурагт үндэслэн Барилга байгууламжийн мэдээлэл холбооны ажлын зураг боловсруулах MNS 6586:2016, Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж дохиоллын хэрэгсэл БНбД 21-04-05 норм дүрмийн шаардлага хангах хэмжээнд төлөвлөлтөнд тусгасан байна.
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	Дундговь аймгийн ОБГазар ажлын зургийг шалгаж баталгаажуулсан. / нүүр хуудсанд тамга дарсан / Ажлын зургийг гал түймрийн хяналтын улсын байцаагчаар баталгаажуулах шаардлагатай.
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	Засвар хийх үед шинээр гурвалсан үйлчилгээ, гал, хяналт, заран мэдээлэлх системүүд шинээр суурилуулахаар төлөвлөсөн нь ашиглалтын шаардлага хангана гэж үзэв.
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	Ажлын зургийн тайлбар ойлгомжгүй. . Орон сууцны барилгын төлөвлөлтийн зургийн тайлбар хавсаргасан байна.

Д/д	Утга	Тайлбар
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	Зургийн тайлбар болон материалын түүвэр буруу .
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	Зургийн тайлбар ойлгомжгүй, орон сууцны барилгын зургийн тайлбар хавсаргасан. Матераилын түүвэр засах шаардлагатай.
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	

Дүгнэлт бичсэн

Эксперт № 4-9 Ж.Зоригт /.....Зоригт/

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 03 сарын 20 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	1. Тайлбар ойлгомжгүй, орон сууцны барилгын тайлбар хавсаргасан. 2 Материалын түүвэр шалгаж засах шаардлагатай.	Зургийг засаж өөрчилсөн.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 4-9 ..... /Ж.Зоригт/

2023.. оны ..04.. сарын ..07.. өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /Э.Баасандулам/

2023 оны 03 сарын 30 өдөр

Барилгын хөгжлийн төвийн захирлын тушаал
Дугаар.....
Хавсралт 1

Барилгын хөгжлийн төв
Барилга, байгууламжийн зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №1

Барилга, байгууламжийн зураг төслийн бүрдэл хэсгийн нэр **/Барилгын төсөв:/**
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 04 сарын 15 өдөр

Д/д	Утга	Тайлбар
1	Барилга байгууламжийн нэр	"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил
2	Барилга байгууламжийн байршил, хүчин чадал	Дундговь аймаг, Луус сум, 3-р баг баг
3	Зураг төслийн байгууллага	"Нануто" ХХК
4	Зургийн шифр	НА-022/2022
5	Хуудасны тоо	БА-26, ХАС-13, ЦБУ-8, ХТ-13, ДГ-2, ХД-6
6. Дүгнэлтийн товч утга: /Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 108 дугаар тогтоолоос/		
1	6.12.1. архитектур төлөвлөлтийн болон зургийн даалгавар, загвар зураг, эх загвар зураг/эскиз/, байгаль, цаг уурын ерөнхий өгөгдлүүдийг тодорхойлсон, техникийн нөхцөлтэй эсэх;	-
2	6.12.2. холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар энэ дүрмийн 5.2-т заасны дагуу хянуулж, дүгнэлт гаргуулж баталгаажуулсан эсэх;	-
3	6.12.3. барилга байгууламжийн архитектур төлөвлөлт, барилга бүтээц, инженерийн хангамжийн шийдэл нь норм, нормативын баримт бичиг, технологийн даалгавар, тоног төхөөрөмжийн паспорт, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт, техникийн нөхцлийн дагуу боловсруулсан эсэх;	-
4	6.12.4. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагаа, орчны эрүүл ахуйн норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	-
5	6.12.5. барилгын ажлын талбай, үйлдвэрлэлийн зохион байгуулалтын зураг төсөлд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, техник технологийн аюулгүй ажиллагааны нөхцөл шаардлагыг тусгасан эсэх;	-
6	6.12.6. инженерийн хангамжийн хувилбар, харьцуулсан тооцоо, сонгосон хувилбарын талаарх дүгнэлттэй эсэх;	-
7	6.12.7. хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ, техникийн шаардлагыг хангуулсан эсэх;	-
8	6.12.8. эдийн засгийн үр ашиг, экологийн хор хөнөөлгүй байдал, ашиглалтын үеийн найдвартай ажиллагаа, барилга байгууламжийн нийгмийн ач холбогдол зэргийг харгалзан хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн талаарх дүгнэлт гаргасан эсэх;	-
9	6.12.9. зураг төслийн сонгосон шийдэл, магадлал хийх явцад экспертээс өгсөн нэмэлт, өөрчлөлтийн саналыг зураг төсөлд тусгасан эсэх.	Магадлалд ирүүлсэн төсвийн дүн: 1,254,362,508.0 төгрөг. Хавсралтанд заасны дагуу засварыг хийх
Дүгнэлт бичсэн Эксперт № 9-58 Б.Сарантуяа.Ба /...../ 2023 оны 04 сарын 15 өдөр		

Зураг төслийн баримт бичгийн
МАГАДЛАЛЫН НЭГТГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙН ХАВСРАЛТ №2

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН БҮРДЭЛ ХЭСГИЙН НЭР
"200 Хүний суудалтай соёлын төвийн барилга" засварын ажил

2023 оны 04 сарын 15 өдөр

Д/д	Экспертийн санал, илэрсэн алдаа зөрчил	Биелэлт
1	Мэргэшсэн төсөвчин Б.Баасанцэрэнгийн хийсэн Дундговь аймгийн Луус сумын Соёлын төвийн барилгын засварын ажлын төсөвт магадлал хийж дараах зөвлөмж гаргаж байна. Үүнд: 1. Тоног төхөөрөмжийн зардлыг НӨАТ, нормчлолын сан, захиалагч, зохиогчийн хяналт, магадлашгүй ажлын зардлыг тусган жагсааж харуулах. Сэнсний тоо хэмжээ, үнийг хянах. 2. Барилгын одоо байгаа шугам сүлжээний талаар автороос тодруулах, тайлбарт тусгах. Энэ зураг төсөвт одоо байгаа шугам сүлжээний буулгалт харагдахгүй байна. 3.БХТ-өөс сүүлд гаргасан загвараар нэгж хүчин чадлын өртгийн задаргаа хийх	Одоо байгаа шугам сүлжээг буулгах ажил оруулсан. Зардлуудыг тус тусад нь жагсаасан. Сэснүүдийн үнэ зассан.
2	1.Барилгын ажилд буулгалтаас гарсан хог хаягдлыг цэвэрлэх, зайлуулах зардлыг тусгах. /БХБСайдын 2018.01.16 №09 тоот тушаалаар/ 2. Материалын үнийг 2023 оны 2 сарын үнээр нэгбүрчлэн хянах. 3.Ажлын тоо хэмжээ хянах.	Барилгын хог хаягдлыг тээвэрлэх зайг тусгасан. Ажлын тоо хэмжээ болон материалын үнийн нэг бүрчлэн хянаж зассан.
3	1.ХАС-н ажилд ган яндан хоолойг угсрах, будах, шахаж шалгах ажил орхигдсоныг нэмж оруулах. 2. Салхивчийн тэгшөнцөгт хоолойн бэлдэц хийх ажлыг нэмэх. Материалд үнийг м2-аар нь тооцож үнийг тусгах. 3. Материалын үнийг нэгбүрчлэн хянах.	Дутуу ажлуудыг оруулсан. Сүүлд материалын түүвэр шинээр ирсэн.
4	Дотор ЦБУ-н ажилд хуванцар хоолойн угсралтын бэлдэц хийх ажлыг хасах. Бөмбөлгөн хаалт угсрах ажлыг нэмэлт үнэлгээ №6-с үнэлэх. Тоо хэмжээ хянах. Хөтөвч -4ш, ревиз 2ш нэмэх. 200л цахилгаан ус халаагчийг нэмэлт үнэлгээ №5-с үнэлж үнийг тоног төхөөрөмжинд оруулах. Материалын үнэ хянах.	Бүх үнэлгээнүүдийг засаж дутуу материалыг нэмсэн. Материалын үнэ засав.
5	Дотор холбоо дохиоллын ажлын тоо хэмжээ ажлын зургаас зөрүүтэй тул магадлалаар хянагдсан ажлын зургаар хянах. Соёлын төвийн барилга тул зарлан мэдээлэх системийн материалын үнийг сайтар анхаарч засах.	Холбоо дохиоллын түүвэр шинээр ирсэн. Түүвэрийн дагуу материалын үнэ хянаж зассан.
6	Дотор цахилгааны гэрэлтүүлгийн самбар, оролтын самбар, гэрэлтүүлэгчийн хүчин чадлыг зургийн дагуу зааж үнийг хянах.	Зургийн дагуу хийж түүвэрийн дагуу үнийг тогтооосон.

Дүгнэлт бичиж, биелэлтийг шалгасан эксперт № 9-58 ..... /Б.Сарантуяа.Ба/

..... оны ..... сарын ..... өдөр

Биелэлтийн тайлбар бичсэн ..... /Б.Баасанцэрэн/

2023 оны 05 сарын 03 өдөр

“200 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА”-ЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВТ МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ

2023 оны 06-р сарын 21-ний өдөр Дугаар: ДУЗДТГ-ОНХС/2022/70 Улаанбаатар хот

Ажлын нэр, байршил:
- Дундговь аймаг Луус сум 3-р баг “200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга” засварын ажил

Зураг төслийн захиалагч: **Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар**
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч: **“Нануто” ХХК**
Зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч: **“Инженеринг Дизайн” ХХК**
Зургийн шифр: **НА-022/2022**
Зургийн автор: **Архитектор Н. Лхагвапүрэв**

№	Иж бүрдэл	Зөвшилцөж баталгаажуулсан байгууллага	Хуудасны тоо	Тайлбар
1	Хяналтын төсөв Төсвийн шифр: ББ-09/2023	Барилгын хөгжлийн төв	37	1 Эх хувь
2	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт Дугаар № 857/2023 /хавсралтууд/	Барилгын хөгжлийн төв	13	1 Эх хувь
3	Ажлын зураг төслийг хийгдсэн иж бүрдэлээр жагсааж бичих			
	-Нүүр хуудас	Барилгын хөгжлийн төв	1	1 Эх хувь
	-Барилга архитектур /БА/	Барилгын хөгжлийн төв	27	1 Эх хувь
	-Халаалт агаар сэлгэлт /ХАС/	Барилгын хөгжлийн төв	13	1 Эх хувь
	-Цэвэр бохир ус /ЦБУ/	Барилгын хөгжлийн төв	8	1 Эх хувь
	-Хүчит төхөөрөмж, Дотор гэрэлтүүлэг /ХТ, ДГ/	Барилгын хөгжлийн төв	16	1 Эх хувь
	-Холбоо дохиолол /ХД/	Барилгын хөгжлийн төв	6	1 Эх хувь

Жич: Тус бүрийг нэг хувь CD (PDF) файлаар хүлээлгэн өгөв.

Хүлээн авсан:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө
Оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
. . . . . /Ж. УЯНГА/

Хүлээлгэн өгсөн:

“НАНУТО” ХХК-ний архитектор
. . . . . /Н. ЛХАГВАПҮРЭВ/

УЛААНБААТАР ХОТ
НАНУТО
ТТБ993±2888459

“200 ХҮНИЙ СУУДАЛТАЙ СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА”-ЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВТ МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ХҮЛЭЭЛЦСЭН АКТ

2023 оны 06-р сарын 21-ний өдөр Дугаар: ДУЗДТГ-ОНХС/2022/70 Улаанбаатар хот

Ажлын нэр, байршил:
- Дундговь аймаг Луус сум 3-р баг “200 хүний суудалтай соёлын төвийн барилга” засварын ажил

Зураг төслийн захиалагч: **Дундговь аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газар**
Зураг төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч: **“Нануто” ХХК**
Зураг төслийн туслан гүйцэтгэгч: **“Инженеринг Дизайн” ХХК**
Зургийн шифр: **НА-022/2022**
Зургийн автор: **Архитектор Н. Лхагвапүрэв**

№	Иж бүрдэл	Зөвшилцөж баталгаажуулсан байгууллага	Хуудасны тоо	Тайлбар
1	Хяналтын төсөв Төсвийн шифр: ББ-09/2023	Барилгын хөгжлийн төв	37	1 Эх хувь
2	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт Дугаар № 857/2023 /хавсралтууд/	Барилгын хөгжлийн төв	13	1 Эх хувь
3	Ажлын зураг төслийг хийгдсэн иж бүрдэлээр жагсааж бичих			
	-Нүүр хуудас	Барилгын хөгжлийн төв	1	1 Эх хувь
	-Барилга архитектур /БА/	Барилгын хөгжлийн төв	27	1 Эх хувь
	-Халаалт агаар сэлгэлт /ХАС/	Барилгын хөгжлийн төв	13	1 Эх хувь
	-Цэвэр бохир ус /ЦБУ/	Барилгын хөгжлийн төв	8	1 Эх хувь
	-Хүчит төхөөрөмж, Дотор гэрэлтүүлэг /ХТ, ДГ/	Барилгын хөгжлийн төв	16	1 Эх хувь
	-Холбоо дохиолол /ХД/	Барилгын хөгжлийн төв	6	1 Эх хувь

Жич: Тус бүрийг нэг хувь CD (PDF) файлаар хүлээлгэн өгөв.

Хүлээн авсан:

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө
Оруулалтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
. . . . . /Ж. УЯНГА/

Хүлээлгэн өгсөн:

“НАНУТО” ХХК-ний архитектор
. . . . . /Н. ЛХАГВАПҮРЭВ/

УЛААНБААТАР ХОТ
“НАНУТО” ХХК
ТТБ9934288845