БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Глобал товон б блок, 909 toom

УЛААНБААТАР ХОТ, СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ

СОЁЛ ҮРЛАГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ ЦАХИМ АНГИ

(Ажлын зураг)

(БАРИЛГА АРХИТЕКТУР - БА)

Архитектор: /Э.Төмөртогтох/

Улаанбаатар хот

2025 он

ОДООГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 1 /ФОТО ЗУРАГ/





ТАЙЛБАР:

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Соёл урлагийн их сургууль
цахим анги

Одоогийн байдлын судалгаа 1 /фото зураг/

Масштаб:	Зургийн дугаар: БА-01	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ОДООГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА 2 /ФОТО ЗУРАГ/



ТАЙЛБАР:

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Соёл урлагийн их сургууль
цахим анги

Одоогийн байдлын судалгаа 2 /фото зураг/

Масштаб:	Зургийн дугаар: БА-02	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ

М1:100



ТАЙЛБАР:

Үг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Анхааруулаг:
Энэхүү зураг нь одоо байгаа барилга дээр хэмжилт хийсэн байгуулалтын зураг болно.
Тухайн ажлыг эхлэхдээ дотор хана тааз болон цонхны зай хэмжээг сайтар шалгаж хийн үү .

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК

Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Соёл урлагийн их сургууль
цахим анги

Хэмжилтийн байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-03	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

ДАВХРЫН БАЙГУУЛАЛТ

М1:100



ТАЙЛБАР:

Уг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Анхааруулаг:
Энэхүү зураг нь одоо байгаа барилга дээр хэмжилт хийсэн байгуулалтын зураг болно.
Тухайн ажлыг эхлэхдээ дотор хана тааз болон цонхны зай хэмжээг сайтар шалгаж хийн үү .

ТАНИХ ТЭМДЭГ

1/БА-00 -Огтлолын тэмдэглэгээ
ГХ-1 -Хаалганы тодорхойлолт
Ц-1 -Цонхны тодорхойлолт
01 -Өрөөний дугаарлалт
А -Ойсны тэмдэглэгээ

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Анги	84.0	Паркет
Нийт талбай		84.0	

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Давхрын байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-04	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ ЗАДЛАЖ БУУЛГАХ
М1:100



ТАЙЛБАР:

Уг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ

01	Паркет

ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Шалны байгуулалт задлаж буулгах	84.0	Паркет
Нийт талбай		84.0	

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Шалны байгуулалт задлаж буулгах

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-05	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

А3

ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ

М1:100



ТАЙЛБАР:

Уг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

ТАНИХ ТЭМДЭГ



Паркет

ШАЛНЫ ХЭСЭГЛЭЛ



ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Шалны байгуулалт	84.0	Паркет
Нийт талбай		84.0	

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Давхрын байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-06	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

А3

ГИПСЭН ХАНЫН БАЙГУУЛАЛТ

М1:100



ТАЙЛБАР:

Уг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Гипсэн ханын хэсэглэл



ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Гипсэн хана	97.8	Паркет
Нийт талбай		97.8	

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК

Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Гипсэн ханын байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-07	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ЦОНХНЫ БАЙГУУЛАЛТ
М1:100

ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ			
№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Цонх	14.8	
Нийт талбай		44.4	

Цонх:
Цонхыг зураг үзүүлсэн загвар хэмжээсийн дагуу дулаан, дуу чимээ тусгаарлах стандартын шаардлага бүрэн хангасан /MNS5830:2007/ 3 давхар сайн чанарын шиллэгээтэй хуванцар вакум цонх чулуун тавцан хийж угсран хана хоорондох зай завсрыг зориулалтын шахдаг хөөсөөр чигжиж, хийн үү.

Цонхны түүвэр / Window A3 M1:100	
Нэрс/ ID	Ц-1
Нүхний хэмжээ /Hole size	2006X1800
Байгуулалт / PLAN	1800
Харагдах байдал / VIEW	510 540 510; 60 60 60 60; 1800
Тайлбар / Description	Вакум цонх
Нийт тоо ширхэг / Total square	4ш



/Вакум цонхны хэсэглэл/





ТАЙЛБАР:

Анхааруулаг:
Энэхүү зураг нь одоо байгаа барилга дээр хэмжилт хийсэн байгуулалтын зураг болно.
Тухайн ажлыг эхлэхдээ цонхны зай хэмжээг сайтар шалгаж хийн үү .
Одоо байгаа 4 нь цонхыг солих .

ТАНИХ ТЭМДЭГ

Ц-1 -Цонхны тодорхойлолт
01 -Өрөөний дугаарлалт
А -Ойсны тэмдэглэгээ

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК		
Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Цонхны байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-08	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

A3

ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ

М1:100



Огтлол 1-1



Жишээ зураг



1	Резьба 6мм	5	Гурвалжин зам
2	С хэлбэрт зам	6	Таазны хавтан
3	С хэлбэрт замын тогтоогч	7	Гурвалжин замын тогтоогч
4	Талгчтай боолт	8	Ханын булан зам

ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Өрөөний нэр	Талбай /м2/	Шалны төрөл
1	Таазны байгуулалт	84.0	Паркет
Нийт талбай		84.0	

ТАЙЛБАР:

Уг барилгын дотор заслын ажил хийгдэж байгаагүй бөгөөд дулаан алдалт ихтэй, өнгө үзэмжгүй болсон тул засварлах шаардлагатай.
Барилгын дотор заслыг /БА-3-11/-т үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Анхааруулаг:
Энэхүү зураг нь одоо байгаа барилга дээр хэмжилт хийсэн байгуулалтын зураг болно.
Тухайн ажлыг эхлэхдээ дотор хана тааз болон цонхны зай хэмжээг сайтар шалгаж хийн үү .

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК

Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг Соёл урлагийн их сургууль цахим анги

Таазны байгуулалт

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-09	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 01

ТАЙЛБАР:

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК

Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Соёл урлагийн их сургууль
цахим анги

Харагдах байдал 01

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-10	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.

АЗ

ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 02

ТАЙЛБАР:

БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"АРКОСИС"ХХК

Архитектор		Э.Төмөртогтох
Гүйцэтгэсэн		Э.Төмөртогтох
Шалгасан		Б.Чадраабал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
Соёл урлагийн их сургууль
цахим анги

Харагдах байдал 02

Масштаб: М1:100	Зургийн дугаар: БА-11	Хуудас: БА-11
ЕГ Шифр:	ТГ Шифр:	Огноо: 2025.