БАЯН-ОВОО СУМАНД ШААРДЛАГАТАЙ ХОГ ТЭЭВРИЙН ОЛОН ҮЙЛДЭЛТ МАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026 оны 03 дугаар сарын 09 Номгон

№	**Хөдөлгүүрт тавигдах шаардлага**	**Тайлбар**	
1	2	3	4
1	Багтаамж (см3):		3000сс
	Шатахууны төрөл:		Дизель
	Шатахууны багтаамж:	+	100л
	Хөдөлгүүрийн багтаамж		4 цилиндр
2	**Хурдны хайрцагт тавигдах шаардлага**		
	Хурдны хайрцгийн төрөл		Механик
	Дээд хурд	+	80км/ц
	Ажлын хурд	+	20км/ц
3	**Хэмжээс**		
	Урт	+	5800мм
	Өргөн	+	2100мм
	Өндөр	+	2400мм
	Хаалганы тоо		2
	Тоормос		Хийн
	Суудлын тоо		3
	Дугуй	+	11.00r/20
4	**Нэмэлт тоноглол**		
	Урд, хойд шилний цан арилгагч		Тийм
	Мотор халаагчтай эсэх		Тийм
5	**Төхөөрөмж**		
	Хогийн савны багтаамж	+	5м^3
	Хог шахах төрөөмжтэй эсэх		Тийм
	Өөрөө буулгагчтай эсэх		Тийм
	Даац	+	2.0тн
	Удирдлага		Кабинаас удирдах боломжтой, ашиглахад амар хялбар
6	**Он**		
	Үйлдвэрлэсэн	+	2012
	Монголд орж ирсэн		2025, 2026
7	**Үйлдвэрлэгч улс**	Япон, Солонгос	
	Өнгө		Хамаагүй
	Гүйлт		70.000км ихгүй
	Дагалдах хэрэгсэл		-Галын хор, -Ослын тэмдэг -Эмийн сан -Данхраад -Дугуйн торцоов -Багажны ком
8	**Дугуй**		-Өвлийн 6 ширхэг дугуйтай байх -Зуны 6 ширхэг дугуйтай байх - Запас дугуй 2 ширхэг байх

	Тайлбар: - Техникийн тодорхойлолтод заагдсан нэмэх /+/ тэмдэглэгээ бүхий шаардлага нь тухайн техникийн үзүүлэлт ба түүнээс дээш гэж ойлгоно. -Монгол улсад яваагүй байх. -Нийлүүлэгч нь явах эд анги болон мотор, хроп 1жилийн баталгааг албан тоотоор ирүүлэх. -1 удаа бүтэн тосолгоо, сервис үйлчилгээ хийж өгөх. Сервис хийсэн баталгааны хуудас ирүүлэх.
	-Нийлүүлэгч нь шалгарсан тохиолдолд нийлүүлж байгаа авто машиныг өөрийн инженер техникийн ажилчдаар үзлэг хийж бүрэн бүтэн байдал болон тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг туршсан тухай ажлын тайланг хүлээлгэн өгөх. (он сар бүхий фото зургаар баримтжуулсан байна-Үүнд явсан маршрутыг зургаар хавсарган ирүүлэх бөгөөд бүх тоног төхөөрөмжийг дор хаяж 1 удаа туршиж үзсэн тайлан хамаарна)

Фото зураг: